

PRECONIZZAZIONI RIGUARDANTI I SEDILI ANTERIORI EQUIPAGGIATI CON MODULO AIRBAG LATERALE:

ATTENZIONE : Informazione complementare agli opuscoli rif. 1080 (306) - 1026 (406) - 1129 (605), (Controlli - interventi - regolazioni). Questa informazione tiene conto della sostituzione dei profili in plastica come da informazione servizio 307.

Preconizzazioni di sicurezza da applicare in caso di intervento su un sedile che richiede lo smontaggio del rivestimento dello schienale o del modulo dell'airbag.

1. Foderina dello schienale

Non è autorizzato alcun intervento sul rivestimento dello schienale.

La riparazione del tessuto e delle cuciture, così come la cucitura degli elementi riportati sono vietate sul rivestimento.

ATTENZIONE : Durante la sostituzione di un rivestimento, deve essere montato solamente un rivestimento originale.

Verificare la cucitura degli anelli di aggancio e dei fermagli del rivestimento ad ogni smontaggio del rivestimento. Se questi anelli o fermagli sono strappati o scuciti anche in modo parziale, cambiare il rivestimento dello schienale.

2. Armatura dello schienale




Figura : C5GF081C

Ricambi necessari : Kit di profili, (-).

Ricambi necessari : Kit di profili, (-).

TASSATIVO : Tutti i profili in plastica (1) devono essere sostituiti ad ogni smontaggio del rivestimento dello schienale, per tutti i veicoli equipaggiati con questi profili.